

CSC-Tool Fahrzeugabdeckung Umfeldkamera Version 55



Dokument V1.1

Glossar: Kalibrierung erforderlich:

- # 1 Ersatz einer oder mehrerer Kameras
- # 2 Ersatz des Steuergeräts für Umfeldkamera
- # 3 Reparaturarbeiten an Bauteilen mit Kamera
- # 4 Fahrwerkseinstellungen
- # 5 bei Fehler der Bilddarstellung
- # 6 Hinweis Fehlercode

Feb 19

Status Version	Hersteller	Modell	Jahr	Kalibrierung erforderlich	Verfügbar seit Version	Diagnosegerät	CSC-Tool	Equipment			
								CSC Kit Rear Cam I		CSC Kit Rear Cam II	
								Basic	Addition	Side	
							Target CSC 2-01	Target CSC 3-01	VAG-Birdview-Matte		
	Audi	A7 (4G)	2010 -	#1, #2, #3, #4, #5, #6	51	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	Ja	Ja	Ja
	Audi	A4 (8W)	2015 -	#1, #2, #3, #4, #5, #6	51	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	Nein	Nein	Ja
	Audi	A5 (F5)	2016 -	#1, #2, #3, #4, #5, #6	52	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	Nein	Nein	Ja
	Audi	Q7 (4M)	2015 -	#1, #2, #3, #4, #5, #6	51	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	Nein	Nein	Ja
	Audi	Q5 (FY)	2017 -	#1, #2, #3, #4, #5, #6	52	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	Nein	Nein	Ja
Neu in V55	Audi	A8 (4N)	2017 -	#1, #2, #3, #4, #5, #6	55	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	Nein	Nein	Ja
Neu in V55	Audi	A7 (4K)	2018 -	#1, #2, #3, #4, #5, #6	55	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	Nein	Nein	Ja
Neu in V55	Audi	A6 (4A)	2018 -	#1, #2, #3, #4, #5, #6	55	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	Nein	Nein	Ja
	BMW	1er (F20/F21)	2011 -	#1, #2, #3, #5, #6	49	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
	BMW	2er (F45/F46/F22/F23)	2014 -	#1, #2, #3, #5, #6	50	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
	BMW	3er (F30/F31/F34/F80)	2011 -	#1, #2, #3, #5, #6	49	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
	BMW	4er (F32/F33/F36/F82/F83)	2013 -	#1, #2, #3, #5, #6	49	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
	BMW	5er (F07/F10/F11/F18)	2010 - 2017	#1, #2, #3, #5, #6	50	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
	BMW	6er (F06/F12/F13)	2011 -	#1, #2, #3, #5, #6	49	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
	BMW	7er (F01/F02/F03/F04)	2008 - 2015	#1, #2, #3, #5, #6	49	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
Neu in V55	BMW	i8 (B38)	2014 -	#1, #2, #3, #5, #6	55	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
	BMW	X1 (F48)	2015 -	#1, #2, #3, #5, #6	51	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
	BMW	X2 (F39)	2017 -	#1, #2, #3, #5, #6	53	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
	BMW	X3 (F25)	2010 - 2017	#1, #2, #3, #5, #6	49	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
	BMW	X4 (F26)	2014 - 2018	#1, #2, #3, #5, #6	49	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
	BMW	X5 (F15/F85)	2013 - 2018	#1, #2, #3, #5, #6	49	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
	BMW	X6 (F16/F86)	2014 -	#1, #2, #3, #5, #6	49	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
	Mercedes	C-Klasse (BM204) Facelift	2011 - 2013	#1, #5	48	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
	Mercedes	C-Klasse (BM205)	2014 -	#1, #5	48	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
	Mercedes	GLK-Klasse (BMX204) Facelift	2012 -	#1, #5	48	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
Neu in V55	Mercedes	CLS-Klasse (BM257)	2018 -	#1, #5	55	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
Neu in V55	Mercedes	A-Klasse (BM177)	2018 -	#1, #5	55	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
Neu in V55	Mercedes	GLC (BM253)	2015 -	#1, #5	55	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
Neu in V55	Mercedes	E-Klasse (BM213)	2015 -	#1, #5	55	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
Neu in V55	Mercedes	E-Klasse (BM238)	2015 -	#1, #5	55	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
	Mercedes	S-Klasse (BM222)	2013 -	#1, #5	49	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
	Mercedes	S-Klasse Coupe (BM217)	2013 -	#1, #5	51	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
	Mercedes	V-Klasse (BM447)	2014 -	#1, #5	49	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
Neu in V55	Opel	Grandland X	2017 -	#1, #2, #3, #5, #6	55	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
Neu in V55	Peugeot	5008 II	2017 -	#1, #2, #3, #5, #6	55	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
Neu in V55	Peugeot	508 II	2018 -	#1, #2, #3, #5, #6	55	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
	Seat	Ateca (KH)	2016 -	#1, #2, #3, #4, #5, #6	52	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	Nein	Nein	Ja
	Skoda	Kodiaq (NS)	2017 -	#1, #2, #3, #4, #5, #6	52	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	Nein	Nein	Ja
Neu in V55	Volvo	XC90 II	2015 -	#1, #2, #5, #6	55	yes	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
Neu in V55	Volvo	S90 II	2016 -	#1, #2, #5, #6	55	yes	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
Neu in V55	Volvo	XC60 II	2017 -	#1, #2, #5, #6	55	yes	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
Neu in V55	Volvo	S60 III/V60 II	2018 -	#1, #2, #5, #6	55	yes	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	Nein	Nein
	VW	Passat (3G)	2015 -	#1, #2, #3, #4, #5, #6	52	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	Nein	Nein	Ja
	VW	Tiguan (AD)	2016 -	#1, #2, #3, #4, #5, #6	52	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	Nein	Nein	Ja
	VW	Tiguan Allspace (BW)	2017 -	#1, #2, #3, #4, #5, #6	53	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	Nein	Nein	Ja
	VW	Arteon (3H)	2017 -	#1, #2, #3, #4, #5, #6	53	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	Nein	Nein	Ja