

CSC-Tool Fahrzeugabdeckung Rückfahrkamera Version 56



Dokument V1.2

Glossar: Kalibrierung erforderlich:

- # 1 Rückfahrkamera aus- und eingebaut
- # 2 Ersatz des Steuergeräts für Rückfahrkamera
- # 3 nach Unfallreparaturen an der Heckklappe
- # 4 nach Höhenveränderung des Fahrwerks
- # 5 Hinweis Fehlercode
- # 6 Aus- und Einbau Heckverkleidung

Jul 19

Status Version	Hersteller	Modell	Jahr	Kalibrierung erforderlich	Verfügbar seit Version	Notiz	Diagnosegerät		CSC-Tool	Equipment	
										CSC Kit Rear Cam I Basic	Kalibriertafel
Neu in V56	Audi	A1 (GB)	2018 -	#1, #2, #3, #4, #5	56	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
	Audi	A3 (8V)	2012 -	#1, #2, #3, #4, #5	52	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
	Audi	A4 (8K)	2008 - 2015	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
	Audi	A4 (8W)	2015 -	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
	Audi	A5 (8T/8F)	2007 - 2016	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
	Audi	A5 (F5)	2016 -	#1, #2, #3, #4, #5	52	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
Neu in V56	Audi	A6 (4A)	2018 -	#1, #2, #3, #4, #5	56	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
	Audi	A6 (4F)	2004 - 2011	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
	Audi	A6 (4G)	2011 -	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
	Audi	A7 (4G)	2010 -	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
Neu in V56	Audi	A7 (4K)	2018 -	#1, #2, #3, #4, #5	56	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
	Audi	A8 (4E)	2005 - 2010	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
	Audi	A8 (4H)	2010 - 2017	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
Neu in V56	Audi	A8 (4N)	2017 -	#1, #2, #3, #4, #5	56	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
	Audi	Q2 (GA)	2016 -	#1, #2, #3, #4, #5	52	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
	Audi	Q3 (8U)	2011 -	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
Neu in V56	Audi	Q3 (F3)	2018 -	#1, #2, #3, #4, #5	56	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
	Audi	Q5 (8R)	2008 - 2016	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
	Audi	Q5 (FY)	2017 -	#1, #2, #3, #4, #5	52	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
	Audi	Q7 (4L)	2005 - 2015	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
	Audi	Q7 (4M)	2015 -	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
Neu in V56	Audi	Q8 (4M)	2018 -	#1, #2, #3, #4, #5	56	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
	BMW	1er (F20/F21)	2011 -	#1, #2, #3, #4, #5	49	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	
	BMW	2er (F45/F46/F22/F23)	2014 -	#1, #2, #3, #4, #5	50	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	
	BMW	3er (F30/F31/F34/F80)	2011 -	#1, #2, #3, #4, #5	49	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	
	BMW	4er (F32/F33/F36/F82/F83)	2013 -	#1, #2, #3, #4, #5	49	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	
	BMW	5er (F07/F10/F11/F18)	2010 - 2017	#1, #2, #3, #4, #5	49	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	
	BMW	6er (F06/F12/F13)	2011 -	#1, #2, #3, #4, #5	49	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	
	BMW	7er (F01/F02/F03/F04)	2008 - 2015	#1, #2, #3, #4, #5	49	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	
	BMW	i8 (I12)	2014 -	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	
	BMW	i8 Roadster (I15)	2018 -	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	
	BMW	X1 (F48)	2015 -	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	
	BMW	X2 (F39)	2017 -	#1, #2, #3, #4, #5	53	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	
	BMW	X3 (F25)	2010 - 2017	#1, #2, #3, #4, #5	49	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	
	BMW	X4 (F26)	2014 - 2018	#1, #2, #3, #4, #5	49	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	
	BMW	X5 (F15/F85)	2013 - 2018	#1, #2, #3, #4, #5	49	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	
	BMW	X6 (F16/F86)	2014 -	#1, #2, #3, #4, #5	49	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	
	Neu in V56	MAN	TGE (UY/ZU)	2017 -	#1, #2, #3, #4, #5	56	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01
		Mercedes	A-Klasse (BM176)	2012 -	#1, #2, #3, #4, #5	51	Sporadisch selbstkalibrierendes System	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-02
		Mercedes	B-Klasse (BM246)	2011 -	#1, #2, #3, #4, #5	51	Sporadisch selbstkalibrierendes System	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-02
Mercedes		C-Klasse (BM204) Facelift	2011 - 2013	#1, #2, #3, #4, #5	51	Sporadisch selbstkalibrierendes System	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-02	
Mercedes		C-Klasse (BM205)	2014 - 2018	---	50	Selbstkalibrierendes System	Nein	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	
Neu in V56	Mercedes	C-Klasse (BM205) Facelift	2018 -	---	56	Selbstkalibrierendes System	Nein	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	
	Mercedes	CLA-Klasse (BM117)	2012 -	#1, #2, #3, #4, #5	51	Sporadisch selbstkalibrierendes System	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-02	
	Mercedes	CLS-Klasse (BM218)	2011 -	#1, #2, #3, #4, #5	51	Sporadisch selbstkalibrierendes System	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-02	
	Mercedes	E-Klasse (BM212)	2009 - 2016	#1, #2, #3, #4, #5	51	Sporadisch selbstkalibrierendes System	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-02	
	Mercedes	E-Klasse (BM213)	2016 -	#1, #2, #3, #4, #5	53	Sporadisch selbstkalibrierendes System	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-02	
	Mercedes	E-Klasse Coupé (BM207)	2009 - 2017	#1, #2, #3, #4, #5	51	Sporadisch selbstkalibrierendes System	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-02	
	Mercedes	GLA-Klasse (BM156)	2012 -	#1, #2, #3, #4, #5	51	Sporadisch selbstkalibrierendes System	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-02	
	Mercedes	GLC-Klasse (BM253)	2015 -	---	50	Selbstkalibrierendes System	Nein	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	
	Mercedes	GLE-Klasse (BM292)	2015 -	---	51	Selbstkalibrierendes System	Nein	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	
	Mercedes	GLK (BMX204)	2008 - 2011	#1, #2, #3, #4, #5	51	Sporadisch selbstkalibrierendes System	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-02	
	Mercedes	GLK (BMX204) Facelift	2012 -	#1, #2, #3, #4, #5	51	Sporadisch selbstkalibrierendes System	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-02	
	Mercedes	GL-Klasse (BM166)	2011 -	#1, #2, #3, #4, #5	51	Sporadisch selbstkalibrierendes System	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-02	
	Mercedes	ML-Klasse (BM166)	2011 -	#1, #2, #3, #4, #5	51	Sporadisch selbstkalibrierendes System	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-02	
	Mercedes	S-Klasse (BM222)	2013 -	---	50	Selbstkalibrierendes System	Nein	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	
	Mercedes	S-Klasse Coupé (BM217)	2014 -	---	50	Selbstkalibrierendes System	Nein	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	
	Mercedes	SLK-Klasse (BM172)	2011 -	---	50	Selbstkalibrierendes System	Nein	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	Nein	
	Mercedes	SL-Klasse (BM231)	2011 -	#1, #2, #3, #4, #5	51	Sporadisch selbstkalibrierendes System	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-02	
	Neu in V56	Nissan	Juke	2014 -	#1, #2, #3, #4, #5	56	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-03
	Neu in V56	Nissan	Note	2013 -	#1, #2, #3, #4, #5	56	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-04
Neu in V56	Nissan	Pulsar	2014 -	#1, #2, #3, #4, #5	56	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-05	
Neu in V56	Nissan	Qashqai	2014 -	#1, #2, #3, #4, #5	56	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-03	
Neu in V56	Nissan	X-Trail	2015 -	#1, #2, #3, #4, #5	56	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-04	
Neu in V56	Seat	Alhambra (71)	2010 -	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
	Skoda	Kodiaq (NS)	2017 -	#1, #2, #3, #4, #5	52	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
	Skoda	Superb (3V)	2015 -	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
	Volvo	S60 II	2011 -	#1, #2, #3, #4, #5	42	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	OE towing eye	
	Volvo	V60	2011 -	#1, #2, #3, #4, #5	42	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Nein	OE towing eye	
	VW	Amarok (2H)	2010 - 2016	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
	VW	Amarok (S6/S7)	2016 -	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
	VW	Arteon (3H)	2017 -	#1, #2, #3, #4, #5	54	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
	VW	CC (35)	2012 - 2017	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01	
	Neu in V56	VW	Crafter (SY/SZ)	2017 -	#1, #2, #3, #4, #5	56	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01

VW	Passat (36)	2010 - 2014	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01
VW	Passat (3C)	2005 - 2010	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01
VW	Passat (3G)	2015 -	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01
VW	Passat CC (35)	2008 - 2012	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01
VW	Phaeton (3D)	2007 - 2016	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01
VW	Sharan (7N)	2010 -	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01
VW	T5 (7E/7F)	2009 - 2015	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01
VW	Tiguan (5N)	2007 - 2016	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01
VW	Tiguan (AD)	2016 -	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01
VW	Tiguan Allspace (BW)	2017 -	#1, #2, #3, #4, #5	54	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01
VW	Touareg (7L)	2006 - 2010	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01
VW	Touareg (7P)	2010 -	#1, #2, #3, #4, #5	51	---	Ja	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01
Neu in V56	VW	Touareg (CR)	2018 -	#1, #2, #3, #4, #5	56	---	mmPC, mm77, mm66, mm56, mm42SE	Ja	CSC 2-01