



## HGS SOFTWARE NEWS

### mega compaa HG4



## Erweiterungen und Änderungen der Software-Version 7320

---

- | **Datenstand** Aktualisierung der Fahrzeugdatenbank und der korrespondierenden AU-Daten (**Stand Q1/2024**).
  
- | **Funk** Optimierung der Funk-Verbindung vom HG4-Basisgerät zu den Messwertaufnehmern.
  
- | **NOX-FC P1955** Manuelle Zuordnung von nicht löschbaren manuellen NOx-Fehlercodes:  
Der NOx-Fehlercode **P1955** kann bei Fahrzeugen mit der ESN **0681** (z.B. Mercedes Sprinter 906) nicht manuell zugeordnet werden.  
Hintergrund: Dieses Verfahren ist gemäß AU-Leitfaden 6 nur für folgende Emissionsschlüsselnummern zugelassen: **36\*\***, **0683**, **0684**, **0690** und **0691**.  
Als Hilfestellung können die, dem Programm bekannten, nicht löschbaren NOx-relevanten Fehlercodes, herstellerbezogen unter >F10< Hilfe NOx-Fehlercodes angezeigt werden.