



Hella Gutmann Solutions GmbH
Am Krebsbach 2 · 79241 Ihringen
Tel. 07668 / 99 00-0 · Fax 99 00 3999
www.hella-gutmann.com
info@hella-gutmann.com

Technische Änderungen vorbehalten



ANBAUANLEITUNG

STECKBOX ZUM NACHRÜSTEN AM GERÄTEWAGEN MEGA MACS

Steckbox zum Nachrüsten am Gerätewagen mega macs

1. Den Ausschnitt (A) für die Kabeldurchführung an der rechten Seite (von vorne gesehen) der Druckerschublade entsprechend der Skizze ausschneiden.
2. Nachrüststeckbox bündig an die Oberkante des Gehäuse-Druckerschubfachs halten.
3. Bohrlöcher mittels Stift oder Reißnadel anzeichnen.
4. Nachrüststeckbox entfernen und Kernloch 3,2 mm bohren.
5. Anschließend Gewinde M4 schneiden.
6. Die Kabel der Steckbox durch den Ausschnitt durchführen und die Steckbox mit den mitgelieferten Schrauben M4x12 befestigen.
7. Die Kabel mit den mitgelieferten Kabelbindern und Klebesockeln in der Druckerschublade so verlegen, daß sie nirgends scheuern und/oder eingeklemmt werden.

Lieferumfang:

- 4 St. Schrauben DIN 7985 M4x12
- 10 Kabelbinder 2,5 x 100
- 10 Klebesockel für Kabelbinder

Anbauskitze für Nachrüststeckbox am Gerätewagen mega macs

